



PREFET DE LA HAUTE-SAONE

Direction  
départementale  
des territoires  
Service  
environnement et  
risques

**PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION  
PAR DEBORDEMENT DE LA RIVIERE « L'OGNON » DE  
PART ET D'AUTRE DE LA VILLE DE LURE**

**Communes concernées :**

Lure, Roye, Vouhenans, Magny-Vernois, Vy-lès-Lure


*Annexe 1 : Fiches repères de crues  
(présente étude et études anciennes)*

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-1**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

0

Z terrain naturel

0

Localisation

L'eau arrive jusqu'au seuil de la propriété du 8 rue des Ecluses aux Aynans

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Mauvais

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues


Code fiche

**AYN-2**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

Habitation de Mme Curtil, 3 rue des Cornes aux Aynans - 50cm en Février 1990

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Remarque :

0

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Zn+50 cm

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-3**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Remarque :

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69   
Z terrain naturel

Nature de la marque   
Type de support   
Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-4**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Annuelle

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

Zn+10 cm

Z terrain naturel

0

Localisation

7 rue des Cornes aux Aynans, 10cm d'eau dans la grange

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :

0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-5**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Z IGN69

0

Pk cours d'eau

0

Z terrain naturel

0

Localisation

L'eau arrive au seuil de la marche devant la porte d'entrée du 5 rue des Grands Prés aux Aynans

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

POYRY 2010

Année du levé

0

Producteur

POYRY

Dernière visite sur site

0

Remarque :

0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-6**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

Zn + 13 cm

Z terrain naturel

0

Localisation

13cm d'eau à la porte d'entrée du 3  
rue des Grans Prés aux Aynans

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-7**

Repère



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

0

Z terrain naturel

0

Localisation

Marque dans mur de cabane proche du 19 rue de la Tour, en rive droite de l'Ognon

Nature de la marque

Trait

Type de support

Bâtiment privé

Etat

Dégradé

Degré de fiabilité

Très bon

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :

0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**AYN-8**

Laisse



0



Cours d'eau

Crues

Fiches associées au site

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Z IGN69

Z terrain naturel

Localisation

Nature de la marque   
 Type de support   
 Etat

Degré de fiabilité

Fournisseur

Producteur

Année du levé

Dernière visite sur site

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues


Code fiche

**AYN-9**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1999

Fiches associées au site

0

Commune

LES AYNANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

0

Z terrain naturel

0

Localisation

La route reliant les Aynans aux Longevelles est submergée par les flots à la confluence de l'Ognon et du Rahin

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Ouvrage d'art

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

Affiches de Haute Saone 1999

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-1**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Remarque :

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69   
Z terrain naturel

Nature de la marque   
Type de support   
Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-2**

Laisse



0

0

**Cours d'eau** Ognon

**Commune** LURE

X NGF 0.0000

Y NGF 0

Pk cours d'eau 0

**Localisation**  
route de Lure à Froideterre, en RD,  
devant la ferme dans l'entrée du  
champ à 50 cm au bord de la route

**Fournisseur** POYRY 2002

**Producteur** POYRY

**Crues** Annuelle

**Fiches associées au site**

0

Z IGN69 303.063

Z terrain naturel 0

**Nature de la marque** Marque visuelle / témoignage

**Type de support** Végétation

**Etat** 0

**Degré de fiabilité** Moyen

**Année du levé** 0

**Dernière visite sur site** 0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-3**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

route de Lure à Froideterre, en RD,  
environ 10 cm par rapport au niveau  
du garage

Fournisseur

POYRY 2002

Producteur

POYRY

Crues

Annuelle

Fiches associées au site

0

Z IGN69

302.191

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-4**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

dans la rue de l'Ognon, au pied du poteau électrique en bord de chemin d'accès au pont qui fait face à la sablière.

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Mars 2001

Fiches associées au site

0

Z IGN69

297.7

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Mobilier urbain

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-5**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Remarque :

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-6**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Crues

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-7**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

20 cm d'eau dans le sous-sol de la maison du 42 rue des Cloyes à Lure. La photo est prise à l'arrière de la maison devant le garage

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Zn+20 cm

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-8**

Repère



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

Niveau d'eau au niveau de la marche menant au jardin de la maison, 34 rue des Cloyes à Lure

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

0

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-9**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

5 route de Belfort derrière  
Bricomarché, au pied de la souche  
derrière la maison, 20 cm au-dessus  
de la base de la souche.

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Décembre 1999

Fiches associées au site

0

Z IGN69

295.71

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Végétation

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-10**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

Marque à l'intérieur d'un garage dans le quartier des Casernes

Fournisseur

Est Ingénierie 2001

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

296.66

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Trait

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-11**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

296.65

Z terrain naturel

0

Localisation

habitation n°10, repère marqué  
précisément dans le garage, hauteur  
d'eau +95cm par rapport au repère

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

BETURE CEREC 1999

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-12**

Repère



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-13**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

Zn+80 cm

Z terrain naturel

0

Localisation

80 cm d'eau dans le garage, le yucca est sous les eaux au 10 rue de l'Ognon dans la cour

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-14**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1999

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

Zn+10 cm

Z terrain naturel

0

Localisation

10 cm d'eau dans le garage au 10 rue de l'Ognon

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Bâtiment privé

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-15**

Laisse



0

0

Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

0

Fournisseur

Est Ingénierie 2001

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

296.69

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

0

Type de support

0

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-16**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

Zn+1 m

Z terrain naturel

0

Localisation

1 m d'eau dans la cours de la maison de Mme Parietti dans la rue de l'Ognon

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-17**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

Chemin amont / rive droite de la RD  
64

Fournisseur

Est Ingénierie 2001

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

296.23

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-18**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Remarque :

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-19**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

au N°14 Route de la Saline, coté jardin. En 1968, l'eau est montée au pied de l'arbre, devant le toboggan qui se trouve chez le voisin, à environ 1.5

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Inconnue (1968)

Fiches associées au site

0

Z IGN69

294.35

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Végétation

Etat

0

Degré de fiabilité

Faible

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-20**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Crues

Fiches associées au site

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-21**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

au N°14 Route de la Saline, derrière la maison, coté jardin. En 1999, l'eau était au niveau du poulailler, coté maison.

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Février 1999

Fiches associées au site

0

Z IGN69

293.54

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Mobilier urbain

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-22**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Inconnue

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

294.26

Z terrain naturel

0

Localisation

A Lure, sur l'Ognon, en RG, en aval du pont de la D64, au N° 16 Route de la Saline, derrière la maison, coté jardin. L'eau est montée au bout de la

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Faible

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-23**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

au N°12 Route de la Saline, derrière la maison, coté jardin. L'eau est montée au pied du gros cerisier. Chaque année l'eau inonde le chemin

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Remarque :

0

Crues

Inconnue

Fiches associées au site

0

Z IGN69

294.09

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Végétation

Etat

0

Degré de fiabilité

Faible

Année du levé

0

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-24**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

au N°20 Route de la Saline, derrière la maison, côté jardin. En 94-96 l'eau est montée au niveau du gros cerisier au fond du jardin.

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Inconnue

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Zn

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Végétation

Etat

0

Degré de fiabilité

Faible

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-25**

Laisse



0



Cours d'eau

Commune

X NGF

Y NGF

Pk cours d'eau

Localisation

Fournisseur

Producteur

Remarque :

Crues

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Z terrain naturel

Nature de la marque

Type de support

Etat

Degré de fiabilité

Année du levé

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-26**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

au N°22 Route de la Saline. L'eau est montée au niveau de la voiture blanche laissée dans le jardin. L'eau s'est arrêtée devant la voiture.

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Crues

Inconnue

Fiches associées au site

0

Z IGN69

293.2

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Faible

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-27**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Crues

Février 1999

Fiches associées au site

0

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Z IGN69

293.52

Z terrain naturel

0

Localisation

A Lure, sur l'Ognon, en RD, en aval du pont de la D64, au 59 rue Jean Jaurès prolongée. Au pied de la bordure du parterre de fleurs.

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Fournisseur

POYRY 2005

Producteur

POYRY

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**LUR-28**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

LURE

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

lieu-dit « devant Chaux contre l'Ognon » maison individuelle n°14, niveau d'eau correspondant à la dalle extérieure de la maison, coté rivière,

Fournisseur

BETURE CEREC 1999

Producteur

POYRY

Remarque :

0

Fiches associées au site

Crues

Février 1990

0

Z IGN69

294.29

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Cours de maison

Etat

0

Degré de fiabilité

Bon

Année du levé

0

Dernière visite sur site


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**VOU-1**

Laisse



0



**Cours d'eau** Ognon

**Commune** VOUHENANS

X NGF 0.0000

Y NGF 0

Pk cours d'eau 0

**Localisation**  
50cm dans le sous sol, 2 rue Desault à Vouhenans

Fournisseur POYRY 2010

Producteur POYRY

Remarque :

**Crues** Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69 Zn+50 cm

Z terrain naturel 0

Nature de la marque Marque visuelle / témoignage

Type de support Bâtiment privé

Etat 0

**Degré de fiabilité** Bon

Année du levé 0

Dernière visite sur site 0


0

# Fiche repères et laisses de crues

Code fiche

**VOU-2**

Laisse



0



Cours d'eau

Ognon

Commune

VOUHENANS

X NGF

0.0000

Y NGF

0

Pk cours d'eau

0

Localisation

5cm d'eau au niveau du portique au bout du chemin de la passerelle à Vouhenans

Fournisseur

POYRY 2010

Producteur

POYRY

Crues

Février 1990

Fiches associées au site

0

Z IGN69

Zn +5 cm

Z terrain naturel

0

Nature de la marque

Marque visuelle / témoignage

Type de support

Mobilier urbain

Etat

0

Degré de fiabilité

Moyen

Année du levé

0

Dernière visite sur site

0

Remarque :

0